

*Všeobecné pokyny  
pro uživatele a vlastníky bytů, kde se vyskytla plíseň.*

V bytech se starými dřevěnými okny se téměř nemuselo větrat.  
Při výměně oken za nová plastová dojde ke snížení tepelných ztrát, ale z hlediska hygienického se začne zvyšovat relativní vlhkost v bytě.

**Je nutné kontrolovat vlhkost v bytě, udržovat na hodnotě 45% max. 50%**

V bytě nesušit prádlo, snížit počet květin v květináčích, akvárií, odpařovačů a podobných zařízení. V kuchyních používat odsavače par (odtah mimo místnost). Spíše v kuchyni jsou nejčastějším zdrojem výskytu plísní.

V místnostech udržovat stálou teplotu – nelze chladnou místnost vytápět např. otevřením dveří do jiné místnosti či kuchyně, nebo ť na chladné stěně kondenzuje vzdušná vlhkost.

V prvních podlažích, kde jsou zatepleny stropy ve sklepě se nesmí používat neprodyšné kobercové krytiny. Použité krytiny nepokládat přes krycí lištu (spoj mezi podlahou a stěnou), brání to dýchání podlahy.

Nutno ponechat volný prostor mezi stěnou a nábytkem, pro proudění vzduchu.  
Kontrolovat zadní stěny nábytku vždy na začátku a konci topné sezóny a dle potřeby ošetřit asanačním postřikem.